



KREAN, S.COOP.



6

Reportaje fotográfico

Proyecto • Proiektua

DESGLOSADO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)

Promotor • Sustatzailea
UR AGENTZIA

Fecha • Data
Diciembre 2021 Abendua

Autor • Egilea
Azucena Marquínez López
Ingeniero de caminos, canales y puertos

aurkibidea • índice

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PLANO DIRECTOR DE LAS IMÁGENES.....	4
3.	REPORTAJE FOTOGRÁFICO	5

1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo se realiza a fin de dejar constancia del estado del área de actuación previamente a las modificaciones generadas tras la realización de las obras objeto del proyecto.

A fin de obtener una visión lo más detallada posible de la zona, se adjunta la siguiente información:

- Plano Director de imágenes.

En dicho plano se observa para cada imagen, referenciada mediante un identificador, la ubicación del punto desde donde se tomaron las instantáneas y la dirección del enfoque del objetivo.

- Reportaje fotográfico

En el que se presentan en orden consecutivo las instantáneas tomadas referenciadas en el plano director.

2. PLANO DIRECTOR DE LAS IMÁGENES

A continuación, se presenta el Plano Director de las imágenes, las cuales se pueden consultar en el apartado nº 3.

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1: Salto previo al inicio de las actuaciones.	6
Foto 2: Vista aguas arriba desde pasarela Kurajo.	6
Foto 3: Vista aguas abajo desde pasarela Kurajo.	6
Foto 4: Margen derecha - calle Kurajo.	6
Foto 5: Salto entre Kurajo y Zubiko.	6
Foto 6: Vista aguas arriba desde Zubiko.	6
Foto 7: Vista aguas abajo desde Zubiko.	7
Foto 8: Calle Maestro Elorza.	7
Foto 9: Edificios margen izquierda entre Zubiko y Krutziaga.	7
Foto 10: Puente Krutziaga.	7
Foto 11: Vista aguas arriba desde Krutziaga.	7
Foto 12: Vista aguas abajo desde Krutziaga.	7
Foto 13: Edificio BBVA.	8
Foto 14: Calle Jose Matia.	8
Foto 15: Salto e incorporación del arroyo Inarrondo.	8
Foto 16: Inicio de estructura de hormigón.	8
Foto 17: Calle Jose Matia (PK 3+800).	8
Foto 18: Edificio Dr. Fleming.	8
Foto 19: Secuencia de saltos previos a Dr. Fleming.	9
Foto 20: Edificio Dr. Fleming (Pórticos).	9
Foto 21: Pasarela Jose Arrue.	9
Foto 22: Vista aguas arriba desde pasarela Jose Arrue.	9
Foto 23: Vista aguas abajo desde pasarela Jose Arrue.	9
Foto 24: Zona urbanizada junto a pasarela Jose Arrue.	9
Foto 25: Incorporación de arroyo junto a pasarela Jose Arrue.	10
Foto 26: Puente Altzarrate.	10
Foto 27: Puente Altzarrate.	10
Foto 28: Vista aguas arriba desde Altzarrate.	10
Foto 29: Vista aguas abajo desde Altzarrate.	10
Foto 30: Rotonda de enlace con puente.	10
Foto 31: Puente Altzarrate.	11
Foto 32: Arquetas de Residuales (Cruce bajo Nervión).	11
Foto 33: Cauce natural final de las actuaciones.	11

Las secuencia de fotos estan tomadas desde aguas arriba hacia aguas abajo:



Foto 1: Salto previo al inicio de las actuaciones.



Foto 2: Vista aguas arriba desde pasarela Kurajo.



Foto 3: Vista aguas abajo desde pasarela Kurajo.



Foto 4: Margen derecha - calle Kurajo



Foto 5: Salto entre Kurajo y Zubiko



Foto 6: Vista aguas arriba desde Zubiko



Foto 7: Vista aguas abajo desde Zubiko



Foto 8: Calle Maestro Elorza



Foto 9: Edificios margen izquierda entre Zubiko y Krutziaga



Foto 10: Puente Krutziaga



Foto 11: Vista aguas arriba desde Krutziaga



Foto 12: Vista aguas abajo desde Krutziaga



Foto 13: Edificio BBVA



Foto 14: Calle Jose Matia



Foto 15: Salto e incorporación del arroyo Inarrondo



Foto 16: Inicio de estructura de hormigón



Foto 17: Calle Jose Matia (PK 3+800)



Foto 18: Edificio Dr. Fleming



Foto 19: Secuencia de saltos previos a Dr. Fleming



Foto 20: Edificio Dr. Fleming (Pórticos)



Foto 21: Pasarela Jose Arrue



Foto 22: Vista aguas arriba desde pasarela Jose Arrue



Foto 23: Vista aguas abajo desde pasarela Jose Arrue



Foto 24: Zona urbanizada junto a pasarela Jose Arrue




Foto 25: Incorporación de arroyo junto a pasarela Jose Arrue



Foto 26: Puente Altzarrate



Foto 27: Puente Altzarrate




Foto 28: Vista aguas arriba desde Altzarrate




Foto 29: Vista aguas abajo desde Altzarrate



Foto 30: Rotonda de enlace con puente



Foto 31: Puente Alzarrate



Foto 32: Arquetas de Residuales (Cruce bajo Nervión)



Foto 33: Cauce natural final de las actuaciones